

## **Lidt ekstra nyt:**

- 1. Vi har gennem nogen tid døjet med stigende mængder af indtrængende råvand (Kalkholdigt) i vores system, hvilket virkelig forstyrrer driften og fylder dine snavsfilter.**

**Der er fundet flere store syndere til denne misere - typisk ved defekte vekslere og varmtvandsbeholdere – men hvad med resten? Desværre er vandmålerne flyttet ud i brønde i jorden, og er derfor ude af syne, så mange ikke opdager når deres anlæg er utætte. Ikke mange aflæser jævnligt deres vandmåler, som ellers vil fortælle, når der er lækage. Dette kunne afhjælpes med fjernaflæste vandmålere.**

**Vi bruger rigtig mange penge på at komme problemet til livs, hvilket vi finder urimeligt, når det ikke er selvskabt.**

**Derfor denne henstilling: Tag det nu seriøst, at din unit har mange år på bagen og brug vores tilbud om en sprit ny unit til lavpris.**

**Vi tilbyder en ombytningsunit monteret af VVS'eren i stedet for en standard 2-strengt direkte Redan TD unit – på ikke defekte rør til den lave pris af 7.900kr. incl. moms. Du har tidligere modtaget informationsmateriale. (Kan ses på vores hjemmeside – eller rekvirer igen).**

Udnyt, at du netop har sluppet for betalingen af stikafgift – 4.100 kr./år – og betal en ny unit over varmeregningen over 4 år for det halve af hvad du lige er sat ned i betaling.